

<p>ELECTRICITE : <input type="checkbox"/></p> <p>HYDRAULIQUE : <input type="checkbox"/></p>	<p>PNEUMATIQUE : <input type="checkbox"/></p> <p>MECANIQUE : <input type="checkbox"/></p>	<h1>RESSOURCES MEI</h1>	<p style="text-align: right; font-size: small;">MSMA01.C Du 29/08/02</p> <p>3ème <input type="checkbox"/></p> <p>BAC PRO 1 : <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>BAC PRO 2 : <input type="checkbox"/></p> <p>BAC PRO 1 : <input type="checkbox"/></p>
---	---	-------------------------	--

<p>TITRE :</p> <p style="text-align: center;">La soudure : OA et ses règles de sécurité</p>	<p>Cours N° : M29</p> <p>Ind.: A</p> <p>Du : 01/11/07</p> <p>Page : 1/2</p>
--	---



Documents de références :

Aucuns


Définitions :

Aucunes

Modifications :

Ind.:	Date :	Nature de la modification :
A	01/11/07	Création
B		
C		
D		
E		
F		

<p>Rédacteur : DESSOMMES C.</p> <p>Date : 01/11/07</p> <p>Visa : </p>	<p>Nom élève :</p> <p>Prénom élève :</p>
--	--



RESSOURCES MEI

TITRE :

La soudure : OA et ses règles de sécurité

Cours N° : M29

Ind.: A

Du : 01/11/07

Page : 2/2

Les consignes de sécurité :

– Consignes générales :

- Ne jamais coucher la bouteille d'acétylène (même pour le transport) pour éviter l'écoulement de l'acétone.
- Ne jamais huiler ou graisser le filetage du robinet de la bouteille d'oxygène (inflammation ou explosion).
- Ne pas exposer ou stocker la bouteille à la chaleur ou au soleil.
- Fermer les vannes à chaque arrêt prolongé d'utilisation.
- Toujours fixer les bouteilles dans le chariot porte-bouteilles pour éviter tout risque de chute.

– Consignes lors de l'utilisation du chalumeau :

- Travailler avec des lunettes de protection pour éviter un éblouissement et les projections de métal en fusion.
- Mettre l'aspiration en fonctionnement pour éviter de respirer les vapeurs qui se dégagent lors du soudage.
- Ne pas porter de vêtements en nylon, utiliser si possible un tablier en cuir.
- Porter des chaussures de sécurité et des gants pour éviter tout risque de brûlures.
- Saisir les pièces soudées avec des gants ou des pinces.

